

平成20年度 全国一斉遊び場安全点検週間 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	38	不具合あり	32	71.1%
点検公園数	45	不具合なし	13	28.9%

2. 安全点検結果の報告について

チェック表の内容を報告	23箇所	51.1%	7箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	5箇所	11.1%	2箇所
結果の報告なし	17箇所	37.8%	
理由	不具合が無い	10	83.3%
	公園管理者が求めない	1	8.3%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	178人
会員以外の大人	55人
高校生	0人
中学生	1人
小学生	130人
幼児	7人

計 371人

地域名 **青森県**

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	21箇所	46.7%
児童遊園	1箇所	2.2%
児童館・児童センター広場	15箇所	33.3%
団地・マンション内遊び場	1箇所	2.2%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	5箇所	11.1%
その他	2箇所	4.4%
不明	0箇所	0.0%

計 45箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	4箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	37箇所
主任児童委員、児童・民生委員	1箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	0箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	7箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	1箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	0箇所
その他	3箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	4箇所		

計 53箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位、四捨五入)

診断区分				基準診断				利用診断		劣化診断	
No.				1	2	3	4	5	6	7	8
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	腐れ・ひび・砕け等の劣化/着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる
① ナベリ台	31	12	38.7%	3 (25.0)	1 (8.3)	0 (0.0)	4 (33.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	7 (58.3)	4 (33.3)
② ブランコ	33	14	42.4%	0 (0.0)	2 (14.3)	6 (42.9)	3 (21.4)	1 (7.1)	1 (7.1)	9 (64.3)	2 (14.3)
③ シーソー	9	5	55.6%	0 (0.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	4 (80.0)	1 (20.0)
④ ジャンブルジム	8	2	25.0%	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑤ 鉄棒	18	6	33.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)
⑥ スプリング遊具	8	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑦ 複合遊具	6	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑧ はん登棒・登り棒	3	1	33.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑨ うんてい・ラダー	11	3	27.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)
⑩ 砂場	22	1	4.5%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)			1 (100.0)	0 (0.0)
⑪ 他の遊具	9	4	44.4%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	4 (100.0)	0 (0.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	24	6	25.0%	1 (16.7)	4 (66.7)					2 (33.3)	1 (16.7)
⑬ 便所	17	1	5.9%	0 (0.0)	1 (100.0)					0 (0.0)	1 (100.0)
⑭ 飲料水設備	19	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					0 (0.0)	0 (0.0)
⑮ 柵・フェンス	17	4	23.5%	0 (0.0)	1 (25.0)					4 (100.0)	1 (25.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	9	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					0 (0.0)	0 (0.0)
⑰ 他の設備	3	1	33.3%	1 (100.0)	0 (0.0)					0 (0.0)	0 (0.0)

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果										
基準診断	問題なし	問題あり	アスファルト舗装		コンクリート・ブロック舗装		レンガ舗装		樹木の根			
			0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)				
転落の可能性がある設置面が硬くないか	43	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	44	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)				
事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	37	7	15.9%	2 (28.6)	1 (14.3)	1 (14.3)	3 (42.9)	1 (14.3)				
ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	40	3	7.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)					
カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	43	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)							
周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	35	8	18.6%	1 (12.5)	0 (0.0)	4 (50.0)	3 (37.5)					
劣化診断	問題なし	問題あり	ガラス		金具・針金		プラスチック破片		糞		ゴミの散乱	
			3 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	5 (50.0)				
	35	10	22.2%	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (50.0)					