

平成20年度 全国一斉遊び場安全点検週間 集計結果

地域名 **北海道**

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数:	33	不具合あり	31	68.9%
点検公園数:	45	不具合なし	14	31.1%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	142人
会員以外の大人	45人
高校生	1人
中学生	0人
小学生	194人
幼児	9人

計 391人

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告	13箇所	28.9%	3箇所
事前打ち合わせ様式により報告	0箇所	0.0%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	6箇所	13.3%	0箇所
結果の報告なし	26箇所	57.8%	
理由	不具合が無い	13	68.4%
	公園管理者が求めない	4	21.1%
	その他	2	10.5%

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	32箇所	71.1%
児童遊園	3箇所	6.7%
児童館・児童センター広場	6箇所	13.3%
団地・マンション内遊び場	3箇所	6.7%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	1箇所	2.2%
不明	0箇所	0.0%

計 45箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	0箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	28箇所
主任児童委員、児童・民生委員	3箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	1箇所	小中学校の先生	0箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	2箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	0箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	2箇所
その他	1箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	12箇所		

計 37箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分				基準診断				利用診断				劣化診断			
No.				1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	腐れ・ひび・砕け等の劣化/着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れている				
① オベリ台	25	12	48.0%	6 (50.0)	7 (58.3)	5 (41.7)	3 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (33.3)	0 (0.0)				
② ブランコ	26	11	42.3%	0 (0.0)	2 (18.2)	1 (9.1)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (72.7)	2 (18.2)				
③ シーソー	8	4	50.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	2 (50.0)				
④ ジャンブルジム	6	1	16.7%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	1 (100.0)				
⑤ 鉄棒	23	5	21.7%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	2 (40.0)				
⑥ スプリング遊具	5	2	40.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)				
⑦ 複合遊具	8	6	75.0%	0 (0.0)	1 (16.7)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (83.3)	4 (66.7)				
⑧ はん登棒・登り棒	3	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)				
⑨ うんてい・ラダー	4	3	75.0%	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)				
⑩ 砂場	21	4	19.0%	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)			3 (75.0)	1 (25.0)				
⑪ 他の遊具	3	4	133.3%	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	1 (25.0)				
⑫ ベンチ・腰掛け	23	9	39.1%	3 (33.3)	3 (33.3)					6 (66.7)	2 (22.2)				
⑬ 便所	9	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					0 (0.0)	0 (0.0)				
⑭ 飲料水設備	14	4	28.6%	1 (25.0)	0 (0.0)					2 (50.0)	2 (50.0)				
⑮ 柵・フェンス	18	8	44.4%	3 (37.5)	5 (62.5)					3 (37.5)	3 (37.5)				
⑯ あずまや・パーゴラ	7	3	42.9%	0 (0.0)	1 (33.3)					1 (33.3)	2 (66.7)				
⑰ 他の設備	1	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					0 (0.0)	0 (0.0)				

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果										
基準診断	問題なし	問題あり	アスファルト舗装		コンクリート・ブロック舗装		レンガ舗装		樹木の根		その他の硬い物質	
			2	割合	1	割合	0	割合	1	割合	0	割合
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	36	3 7.7%	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)				
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	37	1 2.6%	1 (100.0)	1 (100.0)	0 (0.0)						
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	31	8 20.5%	0 (0.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	5 (62.5)	3 (37.5)				
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	39	0 0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)					
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	37	2 5.1%	1 (50.0)	1 (50.0)							
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	34	6 15.0%	1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)	1 (16.7)					
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	27	15 35.7%	2 (13.3)	0 (0.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	9 (60.0)				
				6 (40.0)	1 (6.7)	0 (0.0)	2 (13.3)					