

平成21年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

地域名 **広島市**

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	38	不具合あり	46	2.5%
点検公園数	76	不具合なし	30	1.6%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)			
チェック表の内容を報告	12箇所	0.7%	2箇所
事前打ち合わせ様式により報告	5箇所	0.3%	0箇所
不具合遊具の状況のみ報告	9箇所	0.5%	3箇所
結果の報告なし	50箇所	2.7%	
理由	不具合が無い	21	4.0%
	公園管理者が求めない	4	0.8%
	その他	3	0.6%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	223人
会員以外の大人	236人
高校生	1人
中学生	9人
小学生	174人
幼児	41人
計 684人	

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	62箇所	3.4%
児童遊園	1箇所	0.1%
児童館・児童センター広場	0箇所	0.0%
団地・マンション内遊び場	5箇所	0.3%
市民館・公民館の広場	1箇所	0.1%
神社・寺院の境内にある遊び場	0箇所	0.0%
その他	4箇所	0.2%
不明	3箇所	0.2%
計 76箇所		

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	6箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	2箇所
主任児童委員、児童・民生委員	18箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	0箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	2箇所	小中学校の先生	1箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	23箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	14箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	1箇所
その他	10箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	27箇所		
計 77箇所			

6. 遊具別不具合状況

[注]()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断				劣化診断				
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 覆い・ひび・ゆがみ等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れていたり緩んでいる	
① すべり台	58	19	32.8%	0 (0.0)	2 (10.5)	4 (21.1)	2 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (52.6)	6 (31.6)	2	2 (10.5)
② ブランコ	56	13	23.2%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (76.9)	4 (30.8)	0	0 (0.0)
③ シーソー	7	2	28.6%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)
④ ジャンブルジム	12	6	50.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (66.7)	0 (0.0)	1	1 (16.7)
⑤ 鉄棒	25	5	20.0%	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	2	2 (40.0)
⑥ スプリング遊具	10	2	20.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)
⑦ 複合遊具	9	6	66.7%	0 (0.0)	1 (16.7)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	4 (66.7)	0 (0.0)	0	0 (0.0)
⑧ はん登棒・登り棒	2	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)
⑨ うんてい・ラダー	3	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)
⑩ 砂場	51	4	7.8%	1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)			3 (75.0)	1 (25.0)	0	0 (0.0)
⑪ 他の遊具	4	1	25.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)
⑫ ベンチ・腰掛け	59	9	15.3%	1 (11.1)	2 (22.2)					6 (66.7)	1 (11.1)	1	1 (11.1)
⑬ 便所	33	2	6.1%	0 (0.0)	0 (0.0)					2 (100.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)
⑭ 飲料水設備	51	2	3.9%	0 (0.0)	0 (0.0)					1 (50.0)	1 (50.0)	0	0 (0.0)
⑮ 柵・フェンス	54	2	3.7%	0 (0.0)	1 (50.0)					1 (50.0)	0 (0.0)	2	2 (100.0)
⑯ あずまや・パーゴラ	19	2	10.5%	0 (0.0)	0 (0.0)					1 (50.0)	0 (0.0)	1	1 (50.0)
⑰ 他の設備	5	2	40.0%	0 (0.0)	0 (0.0)					1 (50.0)	0 (0.0)	1	1 (50.0)

7. 環境・状況別不具合状況

診断区分	点検内容	点検結果							
		問題なし	問題あり	割合	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	63	4	6.0%	0 (0.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	65	1	1.5%	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)		
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	62	3	4.6%	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	63	2	3.1%	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	64	2	3.0%	0 (0.0)	2 (100.0)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	54	17	23.9%	7 (41.2)	0 (0.0)	6 (35.3)	4 (23.5)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	51	19	27.1%	3 (15.8)	0 (0.0)	4 (21.1)	7 (36.8)	12 (63.2)
					4 (21.1)	2 (10.5)	1 (5.3)	1 (5.3)	