

平成22年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	51	不具合あり	125	71.4%
点検公園数	175	不具合なし	50	28.6%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)				
チェック表の内容を報告	92箇所	52.6%	47箇所	
事前打ち合わせ様式により報告	1箇所	0.6%	0箇所	
不具合遊具の状況のみ報告	9箇所	5.1%	4箇所	
結果の報告なし	73箇所	41.7%		
理由	不具合が無い	28	80.0%	その他
	公園管理者が求めない	3	8.6%	4
				11.4%

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	594人
会員以外の大人	191人
高校生	5人
中学生	6人
小学生	166人
幼児	47人

計 1,009人

地域名

愛知県

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	95箇所	54.3%
児童遊園	43箇所	24.6%
児童館・児童センター広場	4箇所	2.3%
団地・マンション内遊び場	6箇所	3.4%
市民館・公民館の広場	0箇所	0.0%
神社・寺院の境内にある遊び場	4箇所	2.3%
その他	15箇所	8.6%
不明	8箇所	4.6%

計 175箇所

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	11箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	43箇所
主任児童委員、児童・民生委員	32箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	1箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	5箇所	小中学校の先生	1箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	28箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	11箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	7箇所
その他	23箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	54箇所		

計 162箇所

6. 遊具別不具合状況

【注】()内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分 No.	基準診断				利用診断			劣化診断				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある	突起や引っ掛かりがある	顔・首・手指・足等が挟み込まれるような箇所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備の一部やネジが取れたり緩んでいる
① すべり台	129	29	22.5%	4 (13.8)	5 (17.2)	1 (3.4)	9 (31.0)	2 (6.9)	0 (0.0)	16 (55.2)	6 (20.7)	4 (13.8)
② ブランコ	131	52	39.7%	2 (3.8)	5 (9.6)	4 (7.7)	14 (26.9)	2 (3.8)	0 (0.0)	29 (55.8)	26 (50.0)	1 (1.9)
③ シーン	29	8	27.6%	0 (0.0)	1 (12.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (50.0)	2 (25.0)	5 (62.5)
④ ジャングルジム	23	8	34.8%	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑤ 鉄棒	105	21	20.0%	3 (14.3)	2 (9.5)	0 (0.0)	15 (71.4)	1 (4.8)	0 (0.0)	6 (28.6)	1 (4.8)	2 (9.5)
⑥ スプリング遊具	25	5	20.0%	1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	2 (40.0)
⑦ 複合遊具	31	13	41.9%	2 (15.4)	3 (23.1)	1 (7.7)	4 (30.8)	2 (15.4)	0 (0.0)	8 (61.5)	3 (23.1)	3 (23.1)
⑧ はん登棒・登り棒	5	0	0.0%	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑨ うんてい・ラダー	14	5	35.7%	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)	1 (20.0)	0 (0.0)
⑩ 砂場	78	2	2.6%	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)			0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑪ 他の遊具	24	8	33.3%	0 (0.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (75.0)	1 (12.5)	1 (12.5)
⑫ ベンチ・腰掛け	130	27	20.8%	2 (7.4)	6 (22.2)					22 (81.5)	2 (7.4)	7 (25.9)
⑬ 便所	81	7	8.6%	0 (0.0)	0 (0.0)					7 (100.0)	0 (0.0)	2 (28.6)
⑭ 飲料水設備	74	4	5.4%	0 (0.0)	2 (50.0)					2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑮ 柵・フェンス	114	14	12.3%	2 (14.3)	4 (28.6)					6 (42.9)	0 (0.0)	5 (35.7)
⑯ あずまや・パーゴラ	54	7	13.0%	1 (14.3)	0 (0.0)					6 (85.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
⑰ 他の設備	29	4	13.8%	2 (50.0)	0 (0.0)					1 (25.0)	1 (25.0)	0 (0.0)

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果										
基準診断	問題なし	問題あり	アスファルト舗装		コンクリート・ブロック舗装		レンガ舗装		樹木の根		その他の硬い物質	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
転落の可能性がある設置面が硬くないか	153	14	8.4%	1 (7.1)	6 (42.9)	0 (0.0)	3 (21.4)	7 (50.0)				
監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	167	1	0.6%	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)						
事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	148	18	10.8%	0 (0.0)	6 (33.3)	3 (16.7)	8 (44.4)	6 (33.3)				
ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	162	6	3.6%	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (83.3)					
カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	159	3	1.9%	1 (33.3)	2 (66.7)							
周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	123	45	26.8%	5 (11.1)	3 (6.7)	16 (35.6)	24 (53.3)					
ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	109	63	36.6%	9 (14.3)	2 (3.2)	6 (9.5)	7 (11.1)	46 (73.0)				
				16 (25.4)	3 (4.8)	3 (4.8)	10 (15.9)					