平成22年度 全国一斉遊び場安全点検週間 活動報告書 集計結果

地域名 **全国トータル**

1. クラブ数と点検公園数

参加母親クラブ数	761	不具合あり	996	67.7%
点検公園数	1,472	不具合なし	476	32.3%

2. 安全点検結果の報告について

(写真添付)

チェック表の内容を報告				576箇所	39.1%	297箇所
事前打ち合わせ様式により報告				39箇所	2.6%	16箇所
不具合遊具の状況のみ報告				104箇所	7.1%	33箇所
結果の報告なし				753箇所	51.2%	
理由	不具合が無い	341	75.4%	その他	43	9.5%
	公園管理者が求めない	68	15.0%			

3. 点検を行った遊び場の区分

街区公園(旧称:児童公園)	801箇所	54.4%	計 1,472箇所
児童遊園	196箇所	13.3%	
児童館・児童センター広場	138箇所	9.4%	
団地・マンション内遊び場	88箇所	6.0%	
市民館・公民館の広場	48箇所	3.3%	
神社・寺院の境内にある遊び場	36箇所	2.4%	
その他	99箇所	6.7%	
不明	66箇所	4.5%	

4. 参加者数(のべ数)

母親クラブ会員	6,408人	計 13,380人
会員以外の大人	1,473人	
高校生	22人	
中学生	124人	
小学生	3,632人	
幼児	1,721人	

5. 安全点検に際して助言・指導を受けた人・組織または共同で点検を行った組織(のべ数)

自治体の公園、健全育成担当者	86箇所	児童館・児童センターの長または児童厚生員	441箇所
主任児童委員、児童・民生委員	148箇所	福祉事務所・保健所・社会福祉協議会等職員	20箇所
幼稚園・保育園の先生・保育士	108箇所	小中学校の先生	10箇所
遊具製造業・造園業の関係者	0箇所	町内会・自治会・管理組合	149箇所
幼稚園・保育園・小中学校の保護者会・PTA	194箇所	子育てに係わるNPO法人・市民団体	46箇所
その他	133箇所		
助言・指導を受けていない/共同で行っていない	455箇所		

≪ 計 1,335箇所 ≫

6. 遊具別不具合状況

【注】( )内は不具合公園数に占める割合%(小数点第2位,四捨五入)

診断区分				基準診断						利用診断		劣化診断			
No.				1		2		3	4	5	6	7		8	
遊具・設備	設置公園数	不具合公園数	割合	鋭い尖端・角・縁がある		突起や引っ掛かりがある		顔・首・手指・足等が挟み込まれるような個所がある	遊具の基礎が露出している	幼児に適切な監督がされていない	利用対象年齢に合わない遊具で遊んでいる	A 腐れ・ひび・砕け等の劣化	B 着地部に窪みがある	遊具・設備のネジが取れていたり緩んでいる	
① すべり台	972	296	30.5%	25	(8.4)	42	(14.2)	48 (16.2)	69 (23.3)	24 (8.1)	21 (7.1)	182 (61.5)	80 (27.0)	26	(8.8)
② ブランコ	888	321	36.1%	12	(3.7)	28	(8.7)	28 (8.7)	72 (22.4)	20 (6.2)	6 (1.9)	176 (54.8)	120 (37.4)	33	(10.3)
③ シーソー	239	75	31.4%	7	(9.3)	10	(13.3)	13 (17.3)	19 (25.3)	4 (5.3)	4 (5.3)	48 (64.0)	11 (14.7)	22	(29.3)
④ ジャングルジム	282	87	30.9%	4	(4.6)	12	(13.8)	4 (4.6)	25 (28.7)	7 (8.0)	3 (3.4)	66 (75.9)	6 (6.9)	5	(5.7)
⑤ 鉄 棒	550	117	21.3%	4	(3.4)	11	(9.4)	2 (1.7)	46 (39.3)	4 (3.4)	1 (0.9)	61 (52.1)	9 (7.7)	12	(10.3)
⑥ スプリング遊具	268	61	22.8%	4	(6.6)	8	(13.1)	9 (14.8)	16 (26.2)	6 (9.8)	5 (8.2)	25 (41.0)	10 (16.4)	14	(23.0)
⑦ 複合遊具	311	123	39.5%	6	(4.9)	21	(17.1)	17 (13.8)	14 (11.4)	7 (5.7)	6 (4.9)	90 (73.2)	15 (12.2)	32	(26.0)
⑧ はん登棒・登り棒	92	22	23.9%	1	(4.5)	1	(4.5)	1 (4.5)	4 (18.2)	1 (4.5)	3 (13.6)	14 (63.6)	1 (4.5)	3	(13.6)
⑨ うんてい・ラダー	213	53	24.9%	2	(3.8)	7	(13.2)	2 (3.8)	12 (22.6)	4 (7.5)	3 (5.7)	32 (60.4)	6 (11.3)	7	(13.2)
⑩ 砂 場	642	69	10.7%	8	(11.6)	9	(13.0)	8 (11.6)	15 (21.7)			33 (47.8)	19 (27.5)	6	(8.7)
⑪ 他の遊具	298	112	37.6%	11	(9.8)	19	(17.0)	17 (15.2)	20 (17.9)	1 (0.9)	5 (4.5)	77 (68.8)	11 (9.8)	17	(15.2)
⑫ ベンチ・腰掛け	953	204	21.4%	28	(13.7)	55	(27.0)					163 (79.9)	15 (7.4)	36	(17.6)
⑬ 便 所	530	47	8.9%	5	(10.6)	2	(4.3)					34 (72.3)	2 (4.3)	16	(34.0)
⑭ 飲料水設備	613	48	7.8%	6	(12.5)	7	(14.6)					35 (72.9)	4 (8.3)	15	(31.3)
⑮ 柵・フェンス	779	114	14.6%	25	(21.9)	46	(40.4)					76 (66.7)	5 (4.4)	30	(26.3)
⑯ あずまや・パーゴラ	378	68	18.0%	10	(14.7)	15	(22.1)					54 (79.4)	1 (1.5)	8	(11.8)
⑰ 他の設備	148	41	27.7%	6	(14.6)	12	(29.3)					23 (56.1)	6 (14.6)	6	(14.6)

7. 環境・状況別不具合状況

点検内容		点検結果						
基準診断	転落の可能性がある設置面が硬くないか	問題なし	問題あり	アスファルト舗装	コンクリート・ブロック舗装	レンガ舗装	樹木の根	その他の硬い物質
		1,261	126 9.1%	8 (6.3)	40 (31.7)	5 (4.0)	47 (37.3)	51 (40.5)
	監督者不在の遊び場にふさわしくない遊具が設置されていないか	問題なし	問題あり	箱型ブランコ	回旋塔	遊動木		
		1,359	30 2.2%	8 (26.7)	16 (53.3)	8 (26.7)		
	事故を誘発するような遊具の配置になっていないか	問題なし	問題あり	遊具の間隔が狭い	柵・壁・樹木等に接近	子どもの動きが交差	ブランコ周辺に安全柵がない	その他の問題あり
		1,192	204 14.6%	16 (7.8)	57 (27.9)	25 (12.3)	99 (48.5)	52 (25.5)
利用診断	ロープやチェーン等の異物が放置されていないか	問題なし	問題あり	工事用ロープ	縄跳びロープ	自転車のチェーン式鍵	その他のロープ・ひも類	
		1,350	41 2.9%	3 (7.3)	1 (2.4)	1 (2.4)	36 (87.8)	
	カバン・マフラー・ランドセル・ひも類等を身につけたり持って遊んでいないか	問題なし	問題あり	いる ‥ 幼児	いる ‥ 小学生			
		1,325	27 2.0%	9 (33.3)	22 (81.5)			
	周囲の環境が飛び出しや周りから見えにくい状況にないか	問題なし	問題あり	道路への飛び出し防止柵がない	囲い・柵がない	樹木・枝がのびている	その他の問題あり	
		1,064	352 24.9%	82 (23.3)	29 (8.2)	198 (56.3)	113 (32.1)	
劣化診断	ガラス・ゴミが散乱し、落書き、破壊されていないか	問題なし	問題あり	ガラス	金具・針金	プラスチック破片	糞	ゴミの散乱
		949	465 32.9%	67 (14.4)	21 (4.5)	53 (11.4)	103 (22.2)	291 (62.6)
				落書き	破壊	燃やされた跡	その他の汚損	
				104 (22.4)	32 (6.9)	28 (6.0)	70 (15.1)	