

平成23年度「公園の安全点検」(防犯点検) 集計表

地域名

北九州市

1. クラブ数と点検公園数

母親クラブ	14
点検公園数	28

2. 公園の種類

児童遊園	6	街区公園	7
近隣公園	3	広場・遊び場	1
不明・その他	11		

3. 調査参加者(人)

母親クラブ	161	自治体関係者	3	児童館関係者	19	児童・民生委員	20	社協関係者	13
幼・保・小関係	4	町内会・自治会	2	保護者会・PTA	8	NPO等		その他	80

①公園の内部

1. 公園の内部空間

(イ) 子どもの姿が隠れてしまう大型用具・施設されていない建物等はないか

ない	22	用具	2	トイレ	4	樹木	1
ある	5	物置(施錠ない)		その他	2		

(ロ) 人目の届かない「死角」になるような場所はあるか、また、何によって生じているか

ない	18	複合遊具	2	単体遊具	1	トイレ	4
ある	9	物置		その他の建物	2	高い木	
		低い木	1	地形の高差	2	その他	4

2. 公園の利用や管理

(イ) 公園はよく管理されているか

ない	20	(ゴミ)	18	ない	20	(トイレの汚れ)	15	(樹木の剪定)	20
時々ある	5	時々散乱	7	少々ある	5	時々ある	6	不十分だがされている	3
ある	1	よく散乱	1	ある		ある		あまりされていない	2

(ロ) 公園の利用状況はどうか

A 時間帯毎の利用数	(8~12時)	(12~15時)	(15~18時)	(18時以降)
10人以上	7	3	9	3
9~6人	3	5	9	2
5~3人	4	4	4	3
2~1人	5	4	3	1
ほとんどいない	4	4		12

B 主な利用方法	(幼児)	(小学生)	(中学生)	(青年)	(大人)	(高齢者)
遊具遊び	18	18				
砂場遊び	10	2				
フィールド遊び	2	10	7	1	1	1
雑談・休憩		1	4	7	12	9
体操			1	1	3	2
散歩・ランニング			1	4	10	9
付き添い	1				13	5
特に目的ない			3	1	1	1
その他			1	1		2

(ハ) 公園を利用する団体は?

子ども・母ク	10	自治会・町会	19	老人会	17	商工会	1
学校・保育園	11	行政	3	その他	1		

②公園の接園部

1. 公園の接園空間

(イ) 接園部の建物や道路から公園内への視線を大きく遮る物はないか

ない	19	(具体的に)	2
ある	8	樹木	6
		建物	4
		その他	

(ロ) 接園部の建物等の住人(利用者)から公園内はよく見えるか

いい	9	雨戸やカーテンは閉まっている	9
ある	16	閉まっている	7

(ハ) 接園部の次のようなものはないか

ない	21	風間人のあまりいない土地	
ある	5		

地域外の人も多く寄ってくる施設

ない	19
ある	7

公共的施設

ない	7
ある	18

2. 接園部の利用状況

(イ) 接園部の道路で路上駐車がみられる場所はあるか

ない	16	いつもある	5	定期的にある	1
ある	10	時々ある	4	その他	

(ロ) 通過交通の多い道路はあるか

ない	12
ある	14

③公園の立地

1. 公園の周辺

(イ) 鉄道駅、商業施設、観光娯楽施設等はあるか

ない	16
ある	10

(ロ) 農地や空地が多く住居等はまばらである

まばらでない	22
まばらである	4

2. 生活道路に接しているか

接していない	4
接している	22

3. 地域のはずれにあってあまり利用されない

はずれでない	23
はずれにある	2